



U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	エルフ		
カラー	ホワイト		
年式	2016年	走行距離計表示	333,989Km
型式	NLR85AN	車台番号	NLR85-7022914

備考/

クオリティーグレード

外装/	★★★★	気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。
内装/	★★★	気になる汚れ等があります。
骨格/	修復歴 有 軽度	骨格部位の先端付近、または後端付近に衝撃を受けた形跡があります。
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。

鑑定日 2025年8月28日

販売店 深草トラックセンター

所在地 京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1

《本レポートについて》

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



グー鑑定 コンディションチェックシート

R90525H2801

鑑定日	2025年8月28日	再鑑定日	
-----	------------	------	--

クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★	修復歴	修復歴 有 軽度	機関	正常
------------	----	------	----	-----	-----	----------	----	----

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上
---	----------	---	---------	---	---------	----	------

タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)
【例: 残 5分山 = 概ね50パーセント程度残り溝を示す】

<骨格の状態>
右リヤサイドメンバー 損傷 部分的
左リヤサイドメンバー 損傷 部分的

<特記事項>
外装 全塗装(色替え含む) 波あり
リヤガード きず・へこみ 部分的
右ミラー きず
左ミラー きず

<下回りの状態>
アンダーコート塗装(防錆含む)

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<内装特記事項>
他トリム しわ・すれ・きず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。