



U-car Grading Report

ゲー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	レンジャー		
カラー	ホワイト		
年式	2005年	走行距離計表示	165,861Km
型式	FD7JGFA	車台番号	FD7JGF-10314

備考/

クオリティグレード

外装/	★★★★	気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。
内装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。

鑑定日	2026年1月22日
販売店	深草トラックセンター
所在地	京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1

《本レポートについて》

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



鑑定日	2026年1月22日	再鑑定日	
-----	------------	------	--

クオリティグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常
-----------	----	------	----	------	-----	-------	----	----

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上
---	----------	---	---------	---	---------	----	------

タイヤ残量は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)
【例:残 5分山＝概ね50パーセント程度残り溝を示す】

交換歴
へこみ(小) 数個

残 5分山

残 5分山

残 5分山

残 5分山

<特記事項>
外装 全塗装(色替え含む) 波あり
リヤガードへこみ 部分的
左ミラー ぎす
右ミラー ぎす

<下回りの状態>
錆 部分的
アンダーコート塗装(防錆含む)

<ウィンドウ類の状態>
フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<灯火類(ライト等の状態)>
右テールレンズ ヒビ・割れ 部分的
左テールレンズ ヒビ・割れ 部分的
右ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的
左ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的

<内装特記事項>
シフトノブ すれ・ぎす
他トリス しま・すれ・ぎす 部分的

すれ・ぎす 部分的

補修痕

小パーツ欠品

割れ・穴・変形 小
すれ・ぎす・汚れ 小

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。