



U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	デュトロ		
カラー	ホワイト		
年式	2013年	走行距離計表示	192,709Km
型式	XZU600E	車台番号	XZU600-0004954
備考/			

クオリティーグレード

外装/	★★★★	気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。
内装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。

鑑定日	2025年10月2日
販売店	深草トラックセンター
所在地	京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1


《本レポートについて》

- 鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- 車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- 年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- 評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



グー鑑定 コンディションチェックシート

R90325J0201

鑑定日	2025年10月2日	再鑑定日						
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常
車両状態の説明								
小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上	
タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません) 【例: 残 5分山＝概ね50パーセント程度残り溝を示す】								
								
へこみ(小) 数個 残 3分山 残 3分山 残 3分山 残 3分山 すれ・きず 部分的 すれ・きず 汚れ 小 しわ・すれ・きず 部分的								
＜特記事項＞ 外装 全塗装(色替え含む) 波あり 右ミラー きず 左ミラー きず 運転席座目柄違い ＜下回りの状態＞ アンダーコート塗装(防錆含む) ＜ウィンドウ類の状態＞ フロントウィンドウ ヒビ 中 フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的 ＜灯火類(ライト等の状態)＞ 右ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的 ＜内装特記事項＞ カーペット 補修痕 シフトノブ すれ・きず 他トリム しわ・すれ・きず 部分的								

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。